

# BMW C600S / BMW C650GT リコール情報

(2013年7月9日)

届出番号	外-1951	届出日	2013/7/9
不具合の部位 (部品名)	メーターパネル (ソフトウェア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メーターパネル制御ユニットのソフトウェアが不適切なため、バッテリー電圧が低下している状態でイグニッションオフ又はオンの操作を行うと、メーターパネル表示の作動不良やエンジン始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のソフトウェアに書き換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
BMW	C600S	BMW C600S	WB1013103CZZ45972 ~ WB1013103DZZ51966 平成24年2月28日 ~ 平成25年4月29日	257台
BMW	C650GT	BMW C650GT	WB1013308CZZ64742 ~ WB1013307DZZ71747 平成24年2月28日 ~ 平成25年4月26日	333台
	(2型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年2月28日 ~ 平成25年4月29日	(計590台)

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。



車名：BMW  
型式：C600S  
通称名：BMW C600S



車名：BMW  
型式：C650GT  
通称名：BMW C650GT